

39 jours CIE à la FVE (Tolochenaz)

9 jours CIE au CFVi (2x4 jours + 1 jour de réserve)

48 jours CIE au total pris en charge par la FONPRO

CIE1 (FVE)	AAB1	Durée	Période
		15 j.	
<u>Techniques de découpage et formage</u>	<u>AAB1.2</u>	<u>15 j.</u>	2^e semestre (janvier / février)
• Sécurité au travail	1.1	1 j.	
• Préparation du travail	1.2	3 j.	
• Découpage et débitage	1.3	5 j.	
• Mettre en forme des pièces	1.4	6 j.	

CIE2 (FVE)	AAB3	Durée	Période
		12 j.	
<u>Techniques d'assemblage</u>	<u>AAB3</u>	<u>12 j.</u>	3^e semestre (août / septembre)
• Sécurité au travail	3.1	1 j.	
• Préparation du travail	3.2	2 j.	
• Outil et accessoires de montage	3.3	2 j.	
• Assemblage	3.4	7 j.	

CIE3 (FVE)	AAB3	Durée	Période
		12 j.	
<u>Techniques d'assemblage</u>	<u>AAB3</u>	<u>12 j.</u>	4^e semestre (janvier / février)
• Sécurité au travail	3.1	1 j.	
• Préparation du travail	3.2	2 j.	
• Outil et accessoires de montage	3.3	2 j.	
• Assemblage	3.4	7 j.	

CIE4 (CFVI)	AAB4	Durée	Période
		9 j.	
<u>Techniques de montage et mise en service</u>			4^e semestre (février / mars)
• Préparation du travail (PO)			
• Montage de sous-ensembles			
• Mise en service			
• Mesures et contrôles			